

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	DR.-SCHWEIGEL-STRASSE
Haltung:	5515212	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515212	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515213	Videoband-Nr.:	1192	Baujahr:	1965
Länge:	39.3	U-Richtung :	in	Wetter :	Regen
Datum :	09.01.2025	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515212

00:33:12 0.0 BCD XP iSK5 Rohranfang

02:46:21 22.6 BCA E A iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

02:46:29 22.6 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

02:46:38 22.6 BAG iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 10 Prozent 10 Uhr

02:46:46 22.6 BAC B iSK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 50 mm 10 Uhr

02:47:00 22.6 BBA B iSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 2 Prozent 10 Uhr

02:47:08 22.6 BAO iSK1 Boden sichtbar 10 Uhr

02:47:16 22.6 BAP iSK1 Hohlraum sichtbar 10 Uhr

02:48:11 28.2 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

02:48:21 28.2 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

02:48:48 28.2 BBA B iSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent 10 Uhr

02:50:07 39.3 BCE XP iSK5 Rohrende

5515213

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	26.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 407	