

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Kuchenheim	Straße :	BEETHOVENSTRASSE
Haltung:	5812051	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5812051	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5812052	Videoband-Nr.:	1137	Baujahr:	1962
Länge:	52.3	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	13.09.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5812051

2:05:19	0.0 BCD XP	ISK5 Rohranfang	
2:05:32	0.0 BBA B	ISK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent, Schachtanschluss 4-5 Uhr	
2:05:59	0.9 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Pro	
2:06:44	5.9 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 3 Pro	
2:07:55	11.5 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
2:08:03	11.5 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
2:08:45	12.0 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Pro	
2:09:00	12.0 BAF A E	ISK4 Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar - Schadensanfang 5-7 Uhr	
2:09:31	14.1 BAI Z -	ISK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Pro	
2:10:19	18.0 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 3 Pro	
2:10:51	18.3 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
2:11:00	18.3 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
2:12:46	29.1 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Pro	
2:13:35	32.3 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
2:13:44	32.3 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
2:15:12	38.2 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Pro	
2:16:25	46.2 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 3 Pro	
2:16:51	47.2 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Pro	
2:17:16	48.0 BAC B	ISK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 150 mm 9-10 Uhr	
2:17:27	48.0 BAO	ISK1 Boden sichtbar 10-11 Uhr	
2:17:37	48.0 BAP	ISK0 Hohlraum sichtbar 10-11 Uhr	
2:18:18		ISK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 3 Pro	
2:19:17	52.3 BAF A E	ISK5 Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar - Schadensende 5-7 Uhr	
2:19:25	52.3 BCE XP	ISK5 Rohrende	

5812052

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 0	22.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 153	