

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5717037
Schacht-O: 5717037
Schacht-U: 5717038
Länge: 34.5
Datum : 12.12.2025
U.-Grund:

Ort : Wüschheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1204
U-Richtung : gegen
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : BECHSTEINSTRASSE
Material: B-R Betonrohr repariert
Eigentum: 1
Baujahr: 1970
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5717037

13:28	34.5 BCE XP	gSK5Rohrende
13:20	34.5 BAF A E	gSK5Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar - Schadensende 7-5 Uhr
12:52	34.0 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
12:18	33.0 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 2 Uhr
12:10	33.0 BCA G A	gSK5Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
11:46	32.3 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
11:27	30.8 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
11:17	30.8 BCA G A	gSK5Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
10:52	30.4 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
10:28	28.3 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
10:15	27.6 BDD B -	gSK5Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensende
09:52	25.9 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
09:44	25.9 BCA G A	gSK5Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
09:18	24.2 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
08:49	22.3 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
08:30	20.8 BDD B -	gSK5Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensanfang
08:16	20.2 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
08:01	18.8 BDD B -	gSK5Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensende
07:47	18.1 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
07:23	16.2 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
07:01	15.7 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 2 Uhr
06:54	15.7 BCA G A	gSK5Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
06:12	13.9 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
05:40	12.1 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
05:21	10.1 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
04:57	6.1 BDD B -	gSK5Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensanfang
04:43	6.1 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
04:10	4.0 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
03:55	3.1 BAF A E	gSK4Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar - Schadensanfang 7-5 Uhr
03:44	3.1 BAF C E	gSK5Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar - Schadensende 3-9 Uhr
03:33	2.8 BDD B -	gSK5Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensende
03:17	1.9 BCB Z	gSK5Punktueller Reparatur 12 Uhr
02:08	0.3 BAB C C	gSK1Rissbildung Klaffender Riss (C) - offener Spalt in der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 2 mm 12 Uhr
01:35	0.1 BAB B B	gSK2Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Riss am Rohrfumfang Rissbreite 1 mm 12 Uhr
01:15	0.0 BDD B -	gSK5Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensanfang
00:59	0.0 BAF C E	gSK3Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar - Schadensanfang 3-9 Uhr
00:15	0.0 BCD XP	gSK5Rohranfang

Riss, Edelstahlmanschette 0,5m

Riss, Edelstahlmanschette 0,5m

5717038

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 1
Rangfolge: 1147

22.1.2026