

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-C	Straße :	FRANZ-SESTER-STRASSE
Haltung:	5612162	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5612162	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5612163	Videoband-Nr.:	1138	Baujahr:	1956
Länge:	24.1	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	22.09.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5612162

03:09:10	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
03:09:22	0.0 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensanfang	
03:40:10	0.6 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
03:40:20	0.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:51:44	3.1 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr	
03:51:54	3.1 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensende	
08:12:17	4.9 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr	
08:03:07	11.0 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensanfang	
02:03:27	13.0 BAB B A	iSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:73:50	13.3 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
03:74:02	13.3 BAH D	iSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:74:12	13.3 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 12 Uhr	
03:44:44	13.6 BBC C	iSK4 Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material (C) (z.B. Beton) Höhe 5 Prozent 5-7 Uhr	
03:44:53	13.6 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensende 5-7 Uhr	
03:15:40	16.2 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 3 Uhr	
03:15:53	16.2 BAH D	iSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 3 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:16:06	16.2 BAC B	iSK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 100 mm 3 Uhr	
03:16:18	16.2 BAO	iSK1 Boden sichtbar 3 Uhr	
03:16:54	16.4 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
03:17:05	16.4 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:17:31	17.9 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr	
03:18:15	22.9 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr	
03:18:50	24.1 BCE XP	iSK5 Rohrende	

5612163

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	27.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 397	