

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	REINALDSTRASSE
Haltung:	5515010	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515010	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515201	Videoband-Nr.:	1184	Baujahr:	1965
Länge:	49.1	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	13.12.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515010

08:20:24 09:30:52	0.0 BCD XP 0.5 BAI Z	iSK5 Rohranfang iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 3 Prozent 7-5 Uhr
03:21:30	6.9 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensanfang
08:22:05	9.5 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
08:22:23	9.5 BAG	iSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 10 Prozent 2 Uhr
03:22:46	12.1 BAI Z -	iSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 7-5 Uhr
08:24:01	23.5 BAI Z -	iSK3 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 3 Prozent 7-5 Uhr
03:25:20	25.0 BAB B A	iSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 2 Uhr
03:24:25	25.4 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
03:24:34	25.4 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
08:25:54	29.3 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
08:26:02	29.3 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr
03:26:47	35.9 BAI Z -	iSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Prozent 7-5 Uhr
03:26:57	36.9 BBH A A	iSK5 Ungeziefer Ratte (A) in der Rohrleitung Anzahl der Tiere 1 Stück
03:27:09	38.7 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Zwischenmessung
03:27:44	41.6 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
03:27:53	41.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
03:28:38	45.2 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensende
03:29:00	48.1 BAI Z -	iSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Prozent 7-5 Uhr
03:29:33	49.1 BCE XP	iSK5 Rohrende

5515201

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	16.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 604	