

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	ROBERT-KOCH-STRASSE
Haltung:	5514570H	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5514570	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5514571	Videoband-Nr.:	1181	Baujahr:	1960
Länge:	1110.3	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	25.11.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5514570		
8:27:26	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang
8:28:08	1.0 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 8 Uhr
8:28:24	1.0 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 8 Uhr
8:28:32	1.0 BAG	iSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 20 Prozent 8 Uhr
8:28:48	1.0 BAC B	iSK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 150 mm 8-11 Uhr
8:29:12	1.0 BAO	iSK1 Boden sichtbar 8 Uhr
8:40:40	4.8 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensanfang
8:41:06	6.5 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
8:41:14	6.5 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 8 Uhr
8:41:37	6.7 BBF A	iSK2 Infiltration Schwitzen (A) - langsames Eindringen von Wasser - keine
8:42:45	7.0 BAC A	iSK2 Bruch, Rohrsegmente verschoben Länge 30 mm 7-11 Uhr
8:43:03	7.0 BAB B A	iSK1 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente
8:43:28	7.3 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
8:43:37	7.3 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 8 Uhr
8:44:06	7.8 BAB B A	iSK5 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsris Rissbreite 1 mm - Schadensende 10 Uhr
8:44:47	9.0 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 9 Uhr
8:44:55	9.0 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 10 Prozent 10 Uhr
8:45:04	9.0 BAH D	iSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 9 Uhr
8:45:27	9.0 BAO	iSK1 Boden sichtbar 9 Uhr
8:45:56	9.0 BAC A	iSK2 Bruch, Rohrsegmente verschoben Länge 300 mm 5-10 Uhr
8:46:57	9.4 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
8:47:09	9.4 BAH D	iSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 2 Uhr
8:47:25	9.4 BAG	iSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 15 Prozent 2 Uhr
8:48:07	10.4 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Pro
8:50:50	23.8 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
8:50:59	23.8 BAH D	iSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 10 Uhr
8:51:08	23.8 BAG	iSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 15 Prozent 10 Uhr
8:51:45	23.8 BBH A B	iSK5 Ungeziefer Ratte (A) in einem Anschluss Anzahl der Tiere 1 Stück
8:52:32	31.1 BAI Z -	iSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Pro
8:53:11	34.8 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
8:53:20	34.8 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 8 Uhr
8:53:29	34.8 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr
8:54:33	35.9 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
8:54:42	35.9 BAH D	iSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 10 Uhr
8:54:51	35.9 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 10 Prozent 10 Uhr
8:56:10	38.1 BCE XP	iSK5 Rohrende
8:59:22	1110.3 BDD B	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensende

5514571

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	17.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 177	