

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 6009103
Schacht-O: 6009103
Schacht-U: 6009104
Länge: 36.0
Datum : 25.10.2021
U.-Grund:

Ort : Flammersheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1072
U-Richtung : gegen
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : FINKENWEG
Material: B-L Betonrohr mit Liner
Eigentum: 1
Baujahr: 1971
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

6009103

Schachtanbindung Schlauchliner

06:34:42	36.0 BCE XP	gSK5 Rohrende
06:34:35	36.0 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur Reparatur sonstige Technik - Schadensende 12 Uhr
06:34:06	34.5 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr
06:33:51	34.5 BAO	gSK1 Boden sichtbar 10 Uhr
06:33:42	34.5 BAH D	gSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 10 Uhr
06:33:31	34.5 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
06:32:38	30.2 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
06:32:28	30.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr
06:32:19	30.2 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
06:31:43	28.9 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr
06:31:34	28.9 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
06:31:25	28.9 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
06:30:31	23.3 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr
06:30:22	23.3 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
06:30:09	23.3 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
06:28:24	14.4 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr
06:28:10	14.4 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
06:28:00	14.4 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
06:26:52	6.9 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr
06:26:42	6.9 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
06:26:21	6.9 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
06:25:13	0.0 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur - Schadensanfang 12 Uhr
06:24:52	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

6009104

Schachtanbindung Schlauchliner

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend
SK2 = Mangel
SK3 = Gering
SK4 = Intakt
SK6 = nur TV
max. SK: 1
Rangfolge: 904
27.1.2026