



Schacht 14431011: Reparatur



Haltung 14431011: Renovierung






Schacht 14431012: Reparatur



Haltung 14431012: Renovierung







Haltung 14431013: Renovierung



Schacht 14431014: keine Maßnahme





Schacht 14431014: keine Maßnahme





Schacht 14431016: Reparatur





Schacht 14431019: Reparatur






Schacht 14432023: Reparatur








Haltung 14432025: Reparatur





Schacht 14432025: keine Maßnahme





Haltung 14432026: keine Maßnahme






Haltung 14434031: Reparatur







Schacht 14432028: Reparatur







Haltungen 14432029 & 14432037: Reparatur



Schächte 14432029 & 14432037: Reparatur





Schacht 14432034: Reparatur





Haltung 14432035: Reparatur



Schacht 14432032: keine Maßnahme





Haltung 14432036: Reparatur



Schacht 14432036: Reparatur






Haltung 14432037: Reparatur




Schacht 14432037: Reparatur






Haltung 14432038: Reparatur



Schacht 14432023: Reparatur





Schacht 14432040: Reparatur






Haltung 14432048: Renovierung





Schacht 14432048: keine Maßnahme







Haltungen 14432048 & 14432049: Renovierung






Schächte 14432032 & 14432050: keine Maßnahme





Haltung 14432050: Renovierung






Haltung 14432051: Reparatur





Haltung 14432052: Reparatur







Haltung 14432054: Reparatur






Haltung 14432055: Reparatur



Schacht 14432055: Reparatur






Schacht 14432056: Reparatur



Haltung 14432056: Reparatur





Schacht 14433011: Reparatur






Schacht 14433018: Renovierung





Schacht 14433023: Reparatur





Schacht 14434014: Renovierung





Haltung 14434019: Reparatur





Schacht 14434019: keine Maßnahme





Haltung 14434023: Reparatur





Haltung 14434024: Reparatur



Schacht 14434024: keine Maßnahme





Haltung 14434025: Reparatur



Schacht 14434025 liegt auf Privatgrundstück







Schacht 14434026: Reparatur



Haltung 14434026: Renovierung





Schacht 14434027: Reparatur



Haltung 14434027: Renovierung





Haltung 14434090: Reparatur



Schacht 14434090 liegt auf Privatgrundstück





Haltung 14434031: Reparatur





Schacht 14434032: Reparatur




Haltung 14434032: Renovierung






Schacht 14434033: keine Maßnahme





Schacht 14434034: Reparatur



Haltung 14434034H: Reparatur



Schacht 14434035: Reparatur



Haltung 14434035: Renovierung







Schacht 14434036: Reparatur






Haltung 14434036: geschlossene Zulaufanbindung






Haltung 14434037: Renovierung






Schacht 14434038: keine Maßnahme



Haltung 14434038: Reparatur







Blickrichtung Schacht 14434053



Blickrichtung Schacht 14434038






Schacht 14434040: Reparatur





Blickrichtung Schacht 14434039





Haltung 14434046: Renovierung






Schacht 14434047: keine Maßnahme




Haltung 14434047: Reparatur






Schacht 14434048: keine Maßnahme






Haltung 14434048: Reparatur





Haltung 14434049: Renovierung






Schacht 14434050: keine Maßnahme



Haltung 14434050: Renovierung






Haltung 14434093: Reparatur






Haltung 14434051: Renovierung






Haltung 14434052: Renovierung







Schacht 14434053: Reparatur



Haltung 14434053: Renovierung





Schacht 14434054: Reparatur





Schacht 14434059: keine Maßnahme




Haltung 14434059: Reparatur





Schacht 14434063: keine Maßnahme





Schacht 14434071: keine Maßnahme




Haltung 14434071: Renovierung






Schacht 14434074: Teilerneuerung + Reparatur



Haltung 14434074: keine Maßnahme





Schacht 14434090: verdeckt auf Privatgrundstück




Haltung 14434090: Reparatur





Schacht 14434091: verdeckt




Haltung 14434091: Reparatur





Schacht 14434092: verdeckt




Haltung 14434092: Renovierung





Haltung 14434120: keine Maßnahme




Blickrichtung Schacht 14434171





Haltung 14435012: Reparatur





Haltung 14435013: Reparatur





Schacht 14435017: Reparatur





Haltung 14435111: Reparatur





Schacht 14436012: Teilerneuerung



Schacht 14436013: keine Maßnahme






Haltung 14434019: Reparatur



Schächte 14434019 & 14436038: keine Maßnahme





Schacht 14436039: Reparatur





Schacht 14436043: Reparatur





Schacht 14436048: Reparatur





Schacht 14436051: Reparatur






Schacht 14437018: Reparatur




Blickrichtung Schacht 14435017





Schacht 14438001: Reparatur





Schacht 15431002: Reparatur






Schacht 15431005: Reparatur






Schacht und Haltung 15431006: Reparatur



Haltung 15431004: keine Maßnahme





Schacht 15431008: Reparatur





Haltung 15431008: Reparatur






Schacht 15431010: Reparatur




Haltung 15431010: Reparatur





Schacht 15431011: keine Maßnahme



Haltung 15431011: Renovierung





Schacht 15431013: Reparatur



Haltung 15431014: Renovierung





Schacht 15431017: Reparatur



Haltung 15431017: Renovierung





Schacht 15431018: Reparatur






Schacht 15431019: Renovierung






Schacht 15431020: Reparatur





Haltung 15431021: Reparatur






Haltung 15431022: Reparatur






Schacht 15431023: Reparatur




Haltung 15431023: Reparatur







Schacht 15431024: Reparatur





Haltung 15431024: Renovierung





Schacht 15431025: Renovierung



Haltung 15431025: Renovierung






Schacht 15431026: Reparatur





Haltung 15431026: Renovierung





Haltung 15431027: Reparatur






Haltung 15431028: Reparatur





Haltung 15431030: Renovierung



Schacht 15431032: Reparatur



Haltung 15431031: keine Maßnahme



Schacht 15431034: Reparatur




Haltung 15431034: Reparatur






Haltung 15431035: Reparatur





Haltung 15431036: Reparatur






Haltung 15431037: Reparatur






Haltung 15431042: Renovierung



Schacht 15431042 liegt auf Privatgrundstück





Haltung 15431045: Reparatur



Schacht 15431045: verdeckt






Schacht 15433003: Reparatur



Schacht liegt auf Privatgrundstück



Bild aus Schacht-Inspektion





Schacht 15433006: Reparatur





Schächte 15433007 & 15433009: keine Maßnahme



Haltung 15433009: Reparatur





Schacht 15433010: keine Maßnahme



Haltung 15433010: Reparatur





Schacht 15433011: Reparatur



Haltung 15433011: Reparatur





Schacht 15435007: Reparatur






Schacht 15435008: Reparatur





Schacht 15435010: Teilerneuerung + Reparatur



Haltung 15435010: keine Maßnahme






Schacht 15435012: Teilerneuerung + Reparatur



Haltung 15435011: Reparatur





Schacht 15435013: Reparatur



Haltung 15435013: Reparatur

