

Sanierungsliste der Schächte

Stammdaten					Inspektion / Zustand				Sanierung			
San-Nr.	Straße	Schacht	Kanal-art	Tiefe	Datum	Langtext	Station	Obj.Klasse- ISYBAU	Sanierungsart	Sanierungsmaßnahme	Menge	Einheit
S01	Hagefeld	D004KM1065	KM	1,38	07.04.2025	Rissbildung Riss komplex	0,58	3	Reparatur	Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten	1	Stk
S01	Hagefeld	D004KM1065	KM	1,38	07.04.2025	Rissbildung Riss komplex	0,58	3	Reparatur	Vorverpressung GW-Eintritt	3	Stk
S01	Hagefeld	D004KM1065	KM	1,38	07.04.2025	Einragender Anschluss	0,67	3	Reparatur	Einragenden Anschluss kürzen	1	Stk
S01	Hagefeld	D004KM1065	KM	1,38	07.04.2025	Einragender Anschluss	0,78	3	Reparatur	Einragenden Anschluss kürzen	1	Stk
S01	Hagefeld	D004KM1065	KM	1,38	07.04.2025	Einragender Anschluss	0,78	3	Reparatur	Zulauf verschließen	1	Stk
S01	Hagefeld	D004KM1065	KM	1,38	07.04.2025	Einragender Anschluss	0,80	3	Reparatur	Einragenden Anschluss kürzen	1	Stk
S01	Hagefeld	D004KM1065	KM	1,38	07.04.2025	Einragender Anschluss	0,80	3	Reparatur	Zulauf verschließen	1	Stk
S01	Hagefeld	D004KM1065	KM	1,38	07.04.2025	Anschluss freier Zulauf ins Gerinne	1,38	3	Reparatur	Rohreinbindung dichten (Zulauf NN07 DN150)	1	Stk
S01	Hagefeld	D004KM1065	KM	1,38	07.04.2025	Rissbildung Riss geneigt	1,38	3	Reparatur	Schadstelle im Gerinne ausbessern	1	Stk
S02	Hagefeld	D004KM1060	KM	1,65	07.04.2025	Anschluss anderer Anschluss	0,72	2	Reparatur	Zulauf verschließen	1	Stk
S02	Hagefeld	D004KM1060	KM	1,65	07.04.2025	Anschluss anderer Anschluss	0,74	2	Reparatur	Zulauf verschließen	1	Stk

Sanierungsliste der Schächte

Stammdaten					Inspektion / Zustand				Sanierung			
San-Nr.	Straße	Schacht	Kanal-art	Tiefe	Datum	Langtext	Station	Obj.Klasse- ISYBAU	Sanierungsart	Sanierungsmaßnahme	Menge	Einheit
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Bruch/Einsturz Bruch	0,54	4	Reparatur	Loch in Schachtwand verschließen	1	Stk
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Bruch/Einsturz Bruch	0,54	4	Reparatur	Vorverpressung GW-Eintritt	1	Stk
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Einragender Anschluss	0,70	4	Reparatur	Einragenden Anschluss kürzen	1	Stk
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Einragender Anschluss	0,77	4	Reparatur	Einragenden Anschluss kürzen	1	Stk
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Boden sichtbar	0,77	4	Reparatur	Loch in Schachtwand verschließen	2	Stk
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Boden sichtbar	0,77	4	Reparatur	Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten	1	Stk
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Boden sichtbar	0,77	4	Reparatur	Fehlstelle in Schachtwand bearbeiten	1	Stk
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Boden sichtbar	0,77	4	Reparatur	Vorverpressung GW-Eintritt	1	Stk
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Anschluss anderer Anschluss	0,77	4	Reparatur	Zulauf verschließen	1	Stk
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Einragender Anschluss	0,78	4	Reparatur	Einragenden Anschluss kürzen	1	Stk
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Anschluss anderer Anschluss	0,78	4	Reparatur	Zulauf verschließen	1	Stk
S03	Hagefeld	D004KM1055	KM	1,47	07.04.2025	Anschluss freier Zulauf ins Gerinne	1,46	4	Reparatur	Rohreinbindung dichten (Zulauf DN300)	1	Stk

Sanierungsliste der Schächte

Stammdaten					Inspektion / Zustand				Sanierung			
San-Nr.	Straße	Schacht	Kanal-art	Tiefe	Datum	Langtext	Station	Obj.Klasse- ISYBAU	Sanierungsart	Sanierungsmaßnahme	Menge	Einheit
S04	Hagefeld	D004KM1050	KM	1,85	07.04.2025	Rissbildung Riss horizontal	0,62	2	Reparatur	Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten	1	Stk
S04	Hagefeld	D004KM1050	KM	1,85	07.04.2025	Rissbildung Riss horizontal	0,62	2	Reparatur	Vorverpressung GW-Eintritt	5	Stk
S04	Hagefeld	D004KM1050	KM	1,85	07.04.2025	Einragender Anschluss	0,69	2	Reparatur	Einragenden Anschluss kürzen	1	Stk
S04	Hagefeld	D004KM1050	KM	1,85	07.04.2025	Rissbildung Riss vertikal	0,69	2	Reparatur	Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten	1	Stk
S04	Hagefeld	D004KM1050	KM	1,85	07.04.2025	Rissbildung Riss vertikal	0,69	2	Reparatur	Vorverpressung GW-Eintritt	5	Stk
S04	Hagefeld	D004KM1050	KM	1,85	07.04.2025	Anschluss anderer Anschluss	0,77	2	Reparatur	Einragenden Anschluss kürzen	1	Stk
S04	Hagefeld	D004KM1050	KM	1,85	07.04.2025	Anschluss anderer Anschluss	0,77	2	Reparatur	Zulauf verschließen	1	Stk
S04	Hagefeld	D004KM1050	KM	1,85	07.04.2025	Anschluss anderer Anschluss	0,82	2	Reparatur	Einragenden Anschluss kürzen	1	Stk
S04	Hagefeld	D004KM1050	KM	1,85	07.04.2025	Anschluss anderer Anschluss	0,82	2	Reparatur	Zulauf verschließen	1	Stk
S04	Hagefeld	D004KM1050	KM	1,85	07.04.2025	Anschluss freier Zulauf ins Gerinne	1,85	2	Reparatur	Rohreinbindung dichten (Ablauf DN400)	1	Stk

Sanierungsliste der Schächte

Stammdaten					Inspektion / Zustand				Sanierung			
San-Nr.	Straße	Schacht	Kanal-art	Tiefe	Datum	Langtext	Station	Obj.Klasse- ISYBAU	Sanierungsart	Sanierungsmaßnahme	Menge	Einheit
S05	Hagefeld	D004KM1035	KM	1,65	07.04.2025	Rissbildung Riss komplex	0,80	2	Reparatur	Loch in Schachtwand verschließen	1	Stk
S05	Hagefeld	D004KM1035	KM	1,65	07.04.2025	Rissbildung Riss komplex	0,80	2	Reparatur	Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten	1	Stk
S05	Hagefeld	D004KM1035	KM	1,65	07.04.2025	Rissbildung Riss komplex	0,80	2	Reparatur	Schachtringfuge dichten	1	Stk
S05	Hagefeld	D004KM1035	KM	1,65	07.04.2025	Rissbildung Riss komplex	0,80	2	Reparatur	Fehlstelle in Schachtwand bearbeiten	4	Stk
S05	Hagefeld	D004KM1035	KM	1,65	07.04.2025	Rissbildung Riss komplex	0,80	2	Reparatur	Vorverpressung GW-Eintritt	3	Stk
S05	Hagefeld	D004KM1035	KM	1,65	07.04.2025	Einragender Anschluss	1,07	2	Reparatur	Einragenden Anschluss kürzen	1	Stk
S05	Hagefeld	D004KM1035	KM	1,65	07.04.2025	Anschluss anderer Anschluss	1,07	2	Reparatur	Zulauf verschließen	1	Stk
S05	Hagefeld	D004KM1035	KM	1,65	07.04.2025	Anschluss anderer Anschluss	1,08	2	Reparatur	Zulauf verschließen	1	Stk
S05	Hagefeld	D004KM1035	KM	1,65	07.04.2025	Allgemeine Anmerkung	1,65	2	Reparatur	Gerinne erneuern durch Einbau Stz-Halbschale	1	Stk
S06	Hagefeld	D004KM1030	KM	2,55	07.04.2025	Allgemeine Anmerkung	0,00	3	Reparatur	Steigeisen entfernen	1	Stk
S07	Hagefeld	D004KM1010	KM	2,72	07.04.2025	Rissbildung Riss vertikal	0,26	3	Reparatur	Auflagering erneuern	1	Stk
S07	Hagefeld	D004KM1010	KM	2,72	07.04.2025	Allgemeine Anmerkung	2,64	3	Reparatur	Schachtmauerwerk beschichten, DN1000	1	m
S07	Hagefeld	D004KM1010	KM	2,72	07.04.2025	Allgemeine Anmerkung	2,64	3	Reparatur	Schadstelle im Gerinne ausbessern	1	Stk
S07	Hagefeld	D004KM1010	KM	2,72	07.04.2025	Allgemeine Anmerkung	2,64	3	Reparatur	Vorverpressung GW-Eintritt	20	Stk