

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5812052
Schacht-O: 5812052
Schacht-U: 5812053
Länge: 44.2
Datum : 14.09.2023
U.-Grund:

Ort : Kuchenheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1137
U-Richtung : in
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : BUSCHSTRASSE
Material: B Betonrohr
Eigentum: 1
Baujahr: 1962
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5812052

03:07:14	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang
03:07:32	0.0 BAF C E	iSK3 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar - Schadensanfang 5-7 Uhr
03:58:07	1.5 BAJ C	iSK4 Verschobene Verbindung im Winkel (C) - die Rohrachsen sind nicht parallel zur Rohrleitungsachse Winkel der Verschiebung 1 Grad 3 Uhr
03:49:03	3.9 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr
03:49:12	3.9 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 1 Uhr
03:50:31	9.6 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 8-4 Uhr
03:51:06	11.1 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
03:51:15	11.1 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
03:51:24	11.1 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 10 Uhr
09:32:27	15.3 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
09:32:35	15.3 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
08:33:22	16.8 BAI Z -	iSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 8-4 Uhr
03:84:15	21.2 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
03:84:23	21.2 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
03:84:32	21.2 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr
09:85:50	25.2 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
09:86:07	25.2 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
09:86:17	25.2 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

5812053

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 1
Rangfolge: 448

26.1.2026

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
 Haltung: 5812052
 Schacht-O: 5812052
 Schacht-U: 5812053
 Länge: 44.2
 Datum : 14.09.2023
 U.-Grund:

Ort : Kuchenheim
 Rohrform : DN Kreis
 Durchmesser : 300/300
 Videoband-Nr.: 1137
 U-Richtung : in
 Firma: kanalprofi
 Bemerkung:

Straße : BUSCHSTRASSE
 Material: B Betonrohr
 Eigentum: 1
 Baujahr: 1962
 Wetter : trocken
 Inspekteur: S. Nau
 Maßstab : 1:500

09:56:07	25.2 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:56:17	25.2 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 10 Uhr	
02:57:44	32.2 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
02:57:52	32.2 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:58:04	32.2 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr	
08:29:11	34.8 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:29:19	34.8 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
0400:44	41.8 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
0400:52	41.8 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
0401:39	43.6 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
0401:47	43.6 BAH D	iSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
0401:57	43.6 BAC B	iSK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 20 mm 10 Uhr	
0402:41	44.2 BAF C E	iSK3 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar - Schadensende 4-8 Uhr	
0402:49	44.2 BCE XP	iSK5 Rohrende	

5812053

SK0 = Sofort
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt
 SK6 = nur TV

max. SK: 1
 Rangfolge: 448

26.1.2026