

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5813107
Schacht-O: 5813107
Schacht-U: 5813108
Länge: 49.6
Datum : 04.09.2023
U.-Grund:

Ort : Kuchenheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 400/400
Videoband-Nr.: 1135
U-Richtung : gegen
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : STIEFELHAGENSTRASSE
Material: B Betonrohr
Eigentum: 1
Baujahr: 1966
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5813107

08:15:45 08:14:27	49.6 BCE XP 45.3 BAH C	gSK5 Rohrende gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:14:18	45.3 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:13:42	44.5 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:13:33	44.5 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:02:40 08:02:20	40.7 BAO 40.7 BAH C	gSK1 Boden sichtbar 10 Uhr gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:02:12	40.7 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:01:09 08:00:59	37.7 BAG 37.7 BAH C	gSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 20 Prozent 2 Uhr gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:00:50	37.7 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
08:09:22	32.1 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:09:13	32.1 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:08:25	27.4 BAI Z -	gSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 12 Uhr	
08:08:06	26.3 BAJ C	gSK4 Verschobene Verbindung im Winkel (C) - die Rohrachsen sind nicht parallel zur Rohrleitungsachse Winkel der Verschiebung 1 Grad 12 Uhr	
08:06:30	20.6 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:06:21	20.6 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:05:59	20.2 BAB B A	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 12 Uhr	Riss KATE Verpressung
08:05:42	19.8 BAB B C	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 1 mm 12 Uhr	
08:05:26 08:05:15	19.8 BAH D 19.8 BCA C A	Riss im Stutzen zusammen mit Stutzen verpressen gSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 12 Uhr gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung

5813108

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 1
Rangfolge: 369

2.2.2026

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Kuchenheim	Straße :	STIEFELHAGENSTRASSE
Haltung:	5813107	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5813107	Durchmesser :	400/400	Eigentum:	1
Schacht-U:	5813108	Videoband-Nr.:	1135	Baujahr:	1966
Länge:	49.6	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	04.09.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5813107		am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 12 Uhr	
08:05:42	19.8 BAB B C	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 1 mm 12 Uhr	
08:05:26	19.8 BAH D	gSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:05:15	19.8 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:04:02	15.5 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:03:53	15.5 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
08:02:38	7.2 BBA B	gSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent 10 Uhr	
08:02:11	7.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:02:03	7.2 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:01:11	1.9 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 12 Uhr	
08:00:47	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

5813108

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	2.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 369	