

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5712042
Schacht-O: 5712042
Schacht-U: 5712041
Länge: 54.1
Datum : 04.01.2022
U.-Grund:

Ort : Roitzheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1082
U-Richtung : gegen
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : NELKENSTRAßE
Material: B-R Betonrohr repariert
Eigentum: 1
Baujahr: 1960
Wetter : Regen
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5712042		
29:15	54.1 BCE XP	gSK5Rohrende
28:17	52.2 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr
28:09	52.2 BAG	gSK4Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 10 Uhr
27:59	52.2 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) Stutzen KATE Verpressung
27:51	52.2 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
26:42	46.7 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr
26:34	46.7 BAG	gSK4Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr
26:25	46.7 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) Stutzen KATE Verpressung
26:17	46.7 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
25:21	40.4 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr
25:13	40.4 BAG	gSK4Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr
25:05	40.4 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) Stutzen KATE Verpressung
24:53	40.4 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
24:27	39.4 BCB Z -	gSK5Punktueller Reparatur 10 Uhr
24:19	39.4 BCA G A	gSK5Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
23:52	38.6 BCB Z -	gSK5Punktueller Reparatur 2 Uhr
23:45	38.6 BCA G A	gSK5Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr Stutzen OK
21:56	27.3 BCB Z -	gSK5Punktueller Reparatur 2 Uhr
21:45	27.3 BCA G A	gSK5Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
21:20	26.6 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr
21:10	26.6 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) Stutzen KATE Verpressung
21:02	26.6 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
20:31	25.2 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr
20:24	25.2 BAG	gSK4Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr
20:14	25.2 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) Stutzen KATE Verpressung
20:05	25.2 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
18:24	15.8 BCB Z -	gSK5Punktueller Reparatur 10 Uhr
18:16	15.8 BCA G A	gSK5Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr Stutzen OK
17:49	14.7 BCB Z -	gSK5Punktueller Reparatur 2 Uhr
17:41	14.7 BCA G A	gSK5Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr Stutzen OK
16:56	10.5 BCB Z -	gSK5Punktueller Reparatur 10 Uhr
16:48	10.5 BCA G A	gSK5Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
16:24	9.9 BCB Z -	gSK5Punktueller Reparatur 2 Uhr
16:16	9.9 BCA G A	gSK5Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr Stutzen OK
14:57	2.6 BCA B A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr Stutzen OK
14:10	0.0 BCD XP	gSK5Rohranfang

5712041

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 2
Rangfolge: 1529

29.1.2026