

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Euenheim	Straße :	EUENHEIMER STRASSE
Haltung:	5313234	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5313234	Durchmesser :	400/400	Eigentum:	1
Schacht-U:	5313235	Videoband-Nr.:		Baujahr:	1992
Länge:	40.8	U-Richtung :	in	Wetter :	kein Niede
Datum :	26.07.2019	Firma:	M. Tschannen	Inspekteur:	M. Tschannen
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5313234

0:00:00	0.0 BCD XP	ISK5	AnfangsknotenRohranfang	
0:00:10	0.0 BAF A D	ISK4	OberflächenschadenOberfläche mit erhöhter Rauheiddurch Abwasser angegriffen 1 Streckens. Anfang	5-7 Uhr
0:00:20	0.4 BCA B A	ISK5	Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	1 Uhr
7:00:30	4.0 BCA B A	ISK5	Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	10 Uhr
9:00:40	4.0 BAH Z	ISK3	Schadhafter Anschluss im Schacht	10 Uhr
10:00:50	10.7 BAF B E	ISK3	Oberflächenschaden nicht eindeutig feststellbar	3-4 Uhr
10:01:00	11.0 BCA B A	ISK5	Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	1 Uhr
10:01:10	11.0 BAH Z	ISK3	Schadhafter Anschluss im Schacht	1 Uhr
10:01:20	11.0 BAF A D	ISK4	OberflächenschadenOberfläche mit erhöhter Rauheiddurch Abwasser angegriffen	3-8 Uhr
10:01:30	14.4 BCA B A	ISK5	Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	1 Uhr
10:01:40	14.4 BAF C D	ISK3	Oberflächenschadendurch Abwasser angegriffen	2-6 Uhr
10:01:50	20.6 BAF C D	ISK3	Oberflächenschadendurch Abwasser angegriffen 2 Streckens. Anfang	1-12 Uhr
10:02:00	21.2 BCA B A	ISK5	Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	12 Uhr
10:02:10	21.7 BAF C D	ISK5	Oberflächenschadendurch Abwasser angegriffen 2 Streckens. Ende	1-12 Uhr
10:02:20	22.4 BCA B A	ISK5	Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	1 Uhr
10:02:30	22.4 BAH Z	ISK3	Schadhafter Anschluss im Schacht	1 Uhr
10:02:40	23.4 BCA F B	ISK5	anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, DN 150 mm	3 Uhr
10:02:50	25.7 BAC B	ISK1	Rohrbruch / Einsturz Länge 30 mm	2-3 Uhr
10:03:00	31.7 BAJ C	ISK2	Verschobene Verbindung Winkel der Verschiebung 3.00 Grad	3 Uhr
10:03:10	31.9 BCA F A	ISK5	anderer Anschluss als Abzweig, offen, DN 150 mm	3 Uhr
10:03:20	33.9 BCA B A	ISK5	Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	10 Uhr
10:03:30	37.2 BAF C E	ISK3	Oberflächenschaden nicht eindeutig feststellbar 3 Streckens. Anfang	3-10 Uhr
10:03:40	37.7 BCA B A	ISK5	Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	2 Uhr
10:03:50	38.2 BAF C E	ISK5	Oberflächenschaden nicht eindeutig feststellbar 3 Streckens. Ende	7-10 Uhr
10:04:00	40.4 BCA F A	ISK5	anderer Anschluss als Abzweig, offen, DN 150 mm	3 Uhr
10:04:10	40.8 BAF A D	ISK5	OberflächenschadenOberfläche mit erhöhter Rauheiddurch Abwasser angegriffen 1 Streckens. Ende	0-7 Uhr
10:04:20	40.8 BCE XP	ISK5	Endknoten, Rohrende	

5313235

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	17.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 1048	