

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
 Haltung: 5515105
 Schacht-O: 5515105
 Schacht-U: 5515106
 Länge: 29.8
 Datum : 27.01.2025
 U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-F
 Rohrform : DN Kreis
 Durchmesser : 300/300
 Videoband-Nr.: 1193
 U-Richtung : gegen
 Firma: kanalprofi
 Bemerkung:

Straße : KLEVISCHER STRASSE
 Material: B Betonrohr
 Eigentum: 1
 Baujahr: 1965
 Wetter : trocken
 Inspekteur: S. Nau
 Maßstab : 1:500

5515105

05:34:14 29.8 BCE XP gSK5 Rohrende
 05:34:07 29.8 BAF A E gSK5 Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar - Schadensende 7-5 Uhr
 05:33:16 28.6 BCA B A gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

05:31:12 18.7 BAG gSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 20 Prozent 2 Uhr
 05:30:58 18.7 BAH C gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

05:30:50 18.7 BCA C A gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr

05:29:59 17.6 BAF A E gSK4 Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar - Schadensanfang 7-5 Uhr

05:29:32 17.1 BAG gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 10 Uhr
 05:29:23 17.1 BAH C gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

05:29:14 17.1 BCA C A gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

05:27:02 6.0 BAH A gSK3 Schadhafter Anschluss 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

05:26:49 6.0 BCA B A gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 9 Uhr

05:24:57 4.3 BAH C gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

05:24:49 4.3 BCA C A gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

09:23:32 1.7 BBA B gSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent 2 Uhr

09:23:00 1.7 BAG gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 10 Prozent 2 Uhr
 09:22:51 1.7 BAH C gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

09:22:43 1.7 BCA C A gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr

08:21:47 0.0 BCD XP gSK5 Rohranfang

5515106

SK0 = Sofort
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt
 SK6 = nur TV

max. SK: 2
 Rangfolge: 484

19.1.2026