

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
Haltung: 5515109  
Schacht-O: 5515109  
Schacht-U: 5515110  
Länge: 38.8  
Datum : 27.01.2025  
U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-F  
Rohrform : DN Kreis  
Durchmesser : 400/400  
Videoband-Nr.: 1193  
U-Richtung : gegen  
Firma: kanalprofi  
Bemerkung:

Straße : KLEVISCHES STRAßE  
Material: B Betonrohr  
Eigentum: 1  
Baujahr: 1965  
Wetter : trocken  
Inspekteur: S. Nau  
Maßstab : 1:500

5515109

04:41:57 04:41:03	38.8 BCE XP 37.6 BAH C	gSK5 Rohrende gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:40:54	37.6 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
04:39:12 04:39:00	35.0 BAG 35.0 BAH C	gSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 15 Prozent 2 Uhr gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:38:46	35.0 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
05:36:57	24.5 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
05:36:48	24.5 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
02:35:19	17.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:35:11	17.2 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
04:84:20	15.1 BAB B C	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 1 mm 12 Uhr	
04:83:27	15.1 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:83:14	15.1 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
02:31:26	7.8 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 11-1 Uhr	
02:80:36 02:80:23	2.1 BAO 2.1 BAC B	gSK1 Boden sichtbar 3 Uhr gSK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 150 mm 1-4 Uhr	
02:80:10	2.1 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 3 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:80:01	2.1 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 3 Uhr	
09:29:03 09:28:48	0.7 BAG 0.7 BAH C	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 10 Uhr gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:28:33	0.7 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:27:55	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

5515110

SK0 = Sofort  
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel  
SK3 = Gering

SK4 = Intakt  
SK6 = nur TV

max. SK: 1  
Rangfolge: 334

19.1.2026