

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-G	Straße :	KOLPINGSTRASSE
Haltung:	5514110	Rohrform :	EI Ei	Material:	B-L Betonrohr mit Liner
Schacht-O:	5514110	Durchmesser :	500/750	Eigentum:	1
Schacht-U:	5514111	Videoband-Nr.:	944	Baujahr:	1930
Länge:	60.0	U-Richtung :	in	Wetter :	kein Niede
Datum :	14.11.2016	Firma:	M. Tschannen	Inspekteur:	M. Tschannen
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5514110

Schachtanbindung Schlauchliner mit Laminat herstellen

00:29:02	0.0 BCD XP	iSK5 Anfangsknoten Rohranfang	
02:29:04	9.8 BAK Z	iSK4 Schadhafte Innenauskleidung 1 Streckens. Anfang 12 Uhr	
02:29:06	13.5 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:08	13.5 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 11 Uhr	
02:29:10	15.4 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:12	15.4 BAK Z	iSK5 Schadhafte Innenauskleidung 1 Streckens. Ende 12 Uhr	
02:29:14	21.0 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:16	22.2 BCA E A	iSK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 2 Uhr	
02:29:18	22.2 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr	
02:29:20	22.2 BAL Z	iSK1 Schadhafte Reparatur 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:22	30.5 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:24	30.5 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr	
02:29:26	30.6 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:28	30.6 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr	
02:29:30	32.3 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:32	33.1 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:34	34.5 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:36	34.5 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:38	36.7 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:40	36.7 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr	
02:29:42	36.8 BAK Z	iSK2 Schadhafte Innenauskleidung 11 Uhr	
02:29:44	43.9 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:46	43.9 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 11 Uhr	
02:29:48	43.9 BAK Z	iSK1 Schadhafte Innenauskleidung 2 Uhr	Fehlbohrung KATE Verpressung
02:29:50	44.8 BCA E A	iSK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 2	Stutzen KATE Verpressung
02:29:52	44.8 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr	
02:29:54	44.8 BAK Z	iSK1 Schadhafte Innenauskleidung 1 Uhr	Fehlbohrung KATE Verpressung
02:29:56	47.5 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:29:58	47.5 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 11 Uhr	
02:30:00	47.6 BAK Z	iSK1 Schadhafte Innenauskleidung 2 Uhr	Fehlbohrung KATE Verpressung
02:30:02	53.7 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:30:04	53.7 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr	
02:30:06	53.7 BAL Z	iSK1 Schadhafte Reparatur 2 Uhr	Fehlbohrung KATE Verpressung
02:30:08	54.1 BCA E A	iSK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 11 Uhr	
02:30:10	54.1 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:30:12	60.0 BCE XP	iSK5 Endknoten, Rohrende	

5514111

Schachtanbindung Schlauchliner mit Laminat herstellen

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	18.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 305	