

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-C	Straße :	NIKOLAUS-OTTO-STRASSE
Haltung:	5612082	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5612082	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5612083	Videoband-Nr.:	1138	Baujahr:	1960
Länge:	31.4	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	25.09.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5612082					
19:51	31.4 BCE XP	gSK5Rohrende	gSK5Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent		
19:42	31.4 BAI Z -	Uhr			
13:11	19.9 BCA B A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	Stutzen OK		
13:47	18.8 BCA B A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	Stutzen OK		
Kurzliner 1,2m, Station ca. 14,00 bis 15,20m gegen FR					
12:58	15.0 BBB A	gSK3Anhaftende Stoffe Inkrustation (A) Querschnittsminderung 1 Prozent 2-5 Uhr	Stutzen KATE Verpressung		
12:43	15.0 BAB B C	gSK2Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 1 mm 2 Uhr			
12:31	15.0 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung		
12:22	15.0 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr			
14:59	12.1 BAH B	gSK2Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung		
14:51	12.1 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr			
14:06	9.6 BAF A E	gSK4Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar 11-1 Uhr			
12:50	2.6 BCA B A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	Stutzen OK		
12:28	2.1 BAI Z	gSK4Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent	Stutzen KATE Verpressung		
11:34	1.7 BAG	gSK4Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr			
11:25	1.7 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung		
11:16	1.7 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr			
10:53	0.6 BAH D	gSK2Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung		
10:37	0.6 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr			
10:11	0.0 BCD XP	gSK5Rohranfang			
5612083					
SK0 = Sofort		SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	29.1.2026
SK1 = Gravierend		SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 1493	