

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
 Haltung: 6009104  
 Schacht-O: 6009104  
 Schacht-U: 6009105  
 Länge: 36.2  
 Datum : 25.10.2021  
 U.-Grund:

Ort : Flammersheim  
 Rohrform : DN Kreis  
 Durchmesser : 300/300  
 Videoband-Nr.: 1072  
 U-Richtung : gegen  
 Firma: kanalprofi  
 Bemerkung:

Straße : FINKENWEG  
 Material: B-L Betonrohr mit Liner  
 Eigentum: 1  
 Baujahr: 1971  
 Wetter : trocken  
 Inspekteur: S. Nau  
 Maßstab : 1:500

6009104

## Schachtanbindung Schlauchliner

08:23:44	36.2 BCE XP	gSK5 Rohrende	
08:23:36	36.2 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur Reparatur sonstige Technik - Schadensende 12 Uhr	
08:23:05	33.7 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:22:55	33.7 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:22:19	31.1 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr	
08:22:09	31.1 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:22:00	31.1 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
08:21:16	27.5 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr	
08:21:02	27.5 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:20:52	27.5 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
06:48:34	11.6 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr	
06:48:23	11.6 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
06:48:13	11.6 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
06:07:48	11.0 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr	
06:07:37	11.0 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
06:07:26	11.0 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
08:36:13	3.7 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur 11 Uhr	
08:35:50	3.7 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:05:06	0.0 BCB Z -	gSK5 Punktuelle Reparatur - Schadensanfang 12 Uhr	
08:04:46	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

6009105

## Schachtanbindung Schlauchliner

SK0 = Sofort      SK2 = Mangel      SK4 = Intakt      max. SK: 2      27.1.2026  
 SK1 = Gravierend      SK3 = Gering      SK6 = nur TV      Rangfolge: 1675