



Legende:

- Bezeichnung

●

Schacht MW
- Bezeichnung

○

Schacht MW sanierungsbedürftig
(Maßnahmen sind Protokoll und LV Positionen zu entnehmen)
- Material
Länge

Profil
Höhe

Haltung MW mit Sanierungsmaßnahmen
- Sanierungsverfahren:

Fräseroboter

EES - Einragende Einläufe fräsen

HIB - Hindernis beseitigen

WSF - Wurzeln fräsen

Roboter- oder Packersysteme

EIH - Einlauf sanieren, Hutprofil

EIS - Einlauf sanieren, Janßen-Verfahren

Schlauchlining

SCH - Schlauchverfahren
- Sanierungsverfahren

EES - Einragend

HIB - Hindernis

EIH - Einlauf sanieren

SCH - Schlauchverfahren

Index	Art der Änderung	Datum	Geändert
Auftraggeber Stadt Geilenkirchen Dezernat II / A 66 Markt 9 52511 Geilenkirchen			
Projekt Inlinermaßnahme ABK Los 42 Ortslage Teveren			
Planinhalt Ausführungsplanung Lageplan Blatt 1			
Prüfvermerke Freigabe des AG	52511 Geilenkirchen, den:		Zur Ausführung/ Bearbeitung Freigegeben Datum:
	im Auftrage:		Unterschrift:
Gezeichnet	Geprüft	Datum	Maßstab
L.Mey	Mey.	13.07.2026	1 : 500
Für die Planung Ingenieurbüro H. A. Meyer Ing.-Büro Geilenkirchen Am Burgberg 1a 52224 Stolberg Telefon 0 24 02 - 8 51 65 Telefax 0 24 02 - 8 51 67 Mail info@ib-meyer.com			Zeichnungsnummer
			26-282_KAL-01