

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Flamersheim	Straße :	PÜTZGASSE
Haltung:	6009165	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	6009165	Durchmesser :	400/400	Eigentum:	1
Schacht-U:	6009170	Videoband-Nr.:	1137	Baujahr:	1967
Länge:	41.2	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	21.09.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

6009165

09:55:37	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
09:56:24	1.9 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
09:56:32	1.9 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:56:41	1.9 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 10 Prozent 2 Uhr	
09:59:13	17.0 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 8 Uhr	
09:59:43	20.2 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 9 Uhr	
09:50:38	26.2 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 11 Uhr	
09:50:47	26.2 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:51:41	31.1 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
09:51:51	31.1 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:53:08	32.1 BCA Z A	iSK1 Anschluss andere Art des Anschlusses (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Anschluss offen Rohrhöhe 100 mm Rohrbreite 10 12 Uhr	
09:53:08	32.1 BAO --	iSK1 Boden sichtbar 10-12 Uhr	Fehlstelle KATE Verpressung
09:54:50	38.4 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensanfang	
09:54:35	39.1 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 10-1 Uhr	
09:55:12	40.2 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 10-2 Uhr	
09:55:42	41.2 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensende	
09:55:49	41.2 BCE XP	iSK5 Rohrende	

6009170

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	2.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 351	