

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : verrohrter_Graben
 Haltung: 5908153
 Schacht-O: 5908153
 Schacht-U: 5908154
 Länge: 44.4
 Datum : 24.02.2021
 U.-Grund:

Ort : Kirchheim
 Rohrform : DN Kreis
 Durchmesser : 700/700
 Videoband-Nr.: 1056
 U-Richtung : gegen
 Firma: kanalprofi
 Bemerkung:

Straße : PRIVAT-FLÄCHE
 Material: B Betonrohr
 Eigentum: 1
 Baujahr: 1920
 Wetter : trocken
 Inspekteur: S. Nau
 Maßstab : 1:500

5908153

00:24:28	0.0 BCD XP	ISK5 Rohranfang
00:24:51	0.2 BBA B	ISK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln, Querschnittsminderung 3 % 5-7 Uhr
00:26:13	3.2 BBA B	ISK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln, Querschnittsminderung 2 % 5-7 Uhr
00:27:34	16.1 BDD B -	ISK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt, Wasserstand 15 %, Schadensanfang 5-7 Uhr
00:28:04	18.4 BBA B	ISK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln, Querschnittsminderung 10 %, Schadensanfang 5-7 Uhr
02:00:43	44.4 BDC Z	gSK5 Inspektion abgebrochen
00:29:44	22.0 BDD B -	ISK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt, Wasserstand 25 %, Schadensende 4-8 Uhr
00:29:57	22.0 BBA B -	ISK5 Wurzeln einzelne feine Wurzeln, Querschnittsminderung 15 %, Schadensende 5-7 Uhr
00:30:09	22.0 BDC Z	ISK5 Inspektion abgebrochen
02:41:03	44.3 BBA C -	gSK5 Wurzeln komplexes Wurzelwerk (C) Querschnittsminderung 40 %, Schadensende 4-8 Uhr
00:39:15	35.6 BBA C	gSK0 Wurzeln komplexes Wurzelwerk (C) Querschnittsminderung 40 %, Schadensanfang 4-8 Uhr
00:38:57	35.6 BBA B -	gSK5 Wurzeln einzelne feine Wurzeln, Querschnittsminderung 5 %, Schadensende 5-7 Uhr
06:27:51	30.2 BBA A	gSK2 Wurzeln Pfahlwurzel, Querschnittsminderung 10 % 4-6 Uhr
02:36:54	23.7 BCA E B	gSK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, geschlossen, DN 150 mm 10 Uhr
07:36:07	18.7 BBA B	gSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln, Querschnittsminderung 5 %, Schadensanfang 5-7 Uhr
01:35:38	15.0 BBA B -	gSK5 Wurzeln einzelne feine Wurzeln, Querschnittsminderung 5 %, Schadensende 5-7 Uhr
04:35:10	11.7 BBA A	gSK2 Wurzeln Pfahlwurzel, Querschnittsminderung 3 % 5 Uhr
06:34:43	9.9 BBA B	gSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln, Querschnittsminderung 5 %, Schadensanfang 5-7 Uhr
07:34:21	8.6 BBA B	gSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln, Querschnittsminderung 1 % 6 Uhr
03:33:39	2.9 BBF B	gSK1 Infiltration Tropfen, - Eintropfen - kein kontinuierliches Fließen 5 Uhr
04:33:10	1.8 BBF D	gSK1 Infiltration Spritzen (D) - Eindringen unter Druck 4 Uhr
06:32:39	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang

Wurzeln mittels Roboter fräsen

Wurzeln mittels Roboter fräsen

5908154

SK0 = Sofort
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt
 SK6 = nur TV

max. SK: 0
 Rangfolge: 171

2.2.2026