

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Kuchenheim	Straße :	BUSCHSTRASSE
Haltung:	5812042	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5812042	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5812043	Videoband-Nr.:	1136	Baujahr:	1962
Länge:	16.8	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	07.09.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5812042

09:01:15	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
09:01:37	0.8 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 7-5 Uhr	
09:02:24	4.5 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr	
09:02:33	4.5 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 1 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:03:11	5.6 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:03:20	5.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:05:35	16.8 BAI Z -	iSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 7-5 Uhr	
09:05:43	16.8 BCE XP	iSK5 Rohrende	

5812043

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	26.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 736	