

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
 Haltung: 5813064
 Schacht-O: 5813064
 Schacht-U: 5813065
 Länge: 33.7
 Datum : 05.09.2023
 U.-Grund:

Ort : Kuchenheim
 Rohrform : DN Kreis
 Durchmesser : 300/300
 Videoband-Nr.: 1136
 U-Richtung : in
 Firma: kanalprofi
 Bemerkung:

Straße : UNTERE BURG
 Material: B Betonrohr
 Eigentum: 1
 Baujahr: 1973
 Wetter : trocken
 Inspekteur: S. Nau
 Maßstab : 1:500

5813064

03:40:09	0.0 BCD XP	ISK5 Rohranfang	
03:00:59	3.4 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
03:01:08	3.4 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:11:43	4.5 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
09:11:52	4.5 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:12:29	4.5 BAF C E	ISK3 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar 4-5 Uhr	
08:13:15	5.5 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 11 Uhr	
08:13:24	5.5 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
05:24:20	9.2 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
05:24:29	9.2 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:45:27	11.0 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
03:45:37	11.0 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:45:46	11.0 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr	
03:46:26	11.0 BAF C E	ISK3 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar 4-5 Uhr	
03:18:17	26.9 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 11 Uhr	
03:18:25	26.9 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:19:30	32.0 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
03:19:39	32.0 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:19:54	32.0 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr	

5813065

SK0 = Sofort
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt
 SK6 = nur TV

max. SK: 2
 Rangfolge: 449

3.2.2026

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Kuchenheim	Straße :	UNTERE BURG
Haltung:	5813064	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5813064	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5813065	Videoband-Nr.:	1136	Baujahr:	1973
Länge:	33.7	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	05.09.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

03:18:25	5813064	26.9 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:19:30		32.0 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
03:19:39		32.0 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:19:54		32.0 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr	
03:20:38		32.3 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
03:20:47		32.3 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:20:5		32.3 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr	
03:21:46		33.7 BCE XP	ISK5 Rohrende	

5813065

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	3.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 449	