

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
 Haltung: 5813065
 Schacht-O: 5813065
 Schacht-U: 5813066
 Länge: 28.0
 Datum : 05.09.2023
 U.-Grund:

Ort : Kuchenheim
 Rohrform : DN Kreis
 Durchmesser : 300/300
 Videoband-Nr.: 1136
 U-Richtung : in
 Firma: kanalprofi
 Bemerkung:

Straße : UNTERE BURG
 Material: B Betonrohr
 Eigentum: 1
 Baujahr: 1973
 Wetter : trocken
 Inspekteur: S. Nau
 Maßstab : 1:500

5813065

09:03:00	0.0 BCD XP	ISK5 Rohranfang	
08:03:48	4.4 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
08:03:57	4.4 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:04:06	4.4 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr	
03:05:11	8.0 BAJ C	ISK4 Verschobene Verbindung im Winkel (C) - die Rohrachsen sind nicht parallel zur Rohrleitungsachse Winkel der Verschiebung 1 Grad 12 Uhr	
09:25:38	9.3 BAB A D	ISK4 Oberflächenhaarriss, Rissbildung gewunden oder spiralförmig Rissbreite 0.5 mm 10-11 Uhr	Riss zusammen mit Stutzen KATE Verpressung
09:26:00	9.6 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:26:11	9.6 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:26:21	9.6 BAF B A	ISK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr	
09:26:48	9.8 BAB B A	ISK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 10 Uhr	Riss zusammen mit Stutzen KATE Verpressung
03:27:19	11.6 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
03:27:28	11.6 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:29:06	18.8 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:29:15	18.8 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:29:26	18.8 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 10 Uhr	
03:30:59	28.0 BCE XP	ISK5 Rohrende	

5813066

SK0 = Sofort
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt
 SK6 = nur TV

max. SK: 2
 Rangfolge: 899

3.2.2026