

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
 Haltung: 5813066  
 Schacht-O: 5813066  
 Schacht-U: 5813267  
 Länge: 29.3  
 Datum : 05.09.2023  
 U.-Grund:

Ort : Kuchenheim  
 Rohrform : DN Kreis  
 Durchmesser : 300/300  
 Videoband-Nr.: 1136  
 U-Richtung : in  
 Firma: kanalprofi  
 Bemerkung:

Straße : UNTERE BURG  
 Material: B Betonrohr  
 Eigentum: 1  
 Baujahr: 1973  
 Wetter : trocken  
 Inspekteur: S. Nau  
 Maßstab : 1:500

5813066

08:32:10	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang
08:32:21	0.0 BAF C E	iSK3 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar - Schadensanfang 4-8 Uhr
09:82:47	0.4 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
09:82:58	0.4 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
09:83:51	0.8 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
09:84:07	0.8 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
09:84:51	1.2 BAF C E	iSK5 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar - Schadensende 4-8 Uhr
08:86:01	2.2 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensanfang 6 Uhr
03:55:23	2.7 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
03:55:32	2.7 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr
03:36:51	6.9 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
03:37:01	6.9 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
03:37:16	6.9 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr
03:87:49	7.6 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensende
08:39:32	19.9 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
08:39:41	19.9 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr
03:41:07	27.9 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
03:41:16	27.9 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
03:41:31	27.9 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr
03:42:16	28.2 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
03:42:26	28.2 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
03:42:3	28.2 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr
03:43:34	29.3 BCE XP	iSK5 Rohrende

5813267

SK0 = Sofort  
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel  
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt  
 SK6 = nur TV

max. SK: 2  
 Rangfolge: 602

3.2.2026