

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
Haltung: 5913223  
Schacht-O: 5913223  
Schacht-U: 5913224  
Länge: 58.5  
Datum : 30.08.2023  
U.-Grund:

Ort : Kuchenheim  
Rohrform : DN Kreis  
Durchmesser : 300/300  
Videoband-Nr.: 1135  
U-Richtung : gegen  
Firma: kanalprofi  
Bemerkung:

Straße : WILLI-GRAF-STRASSE  
Material: B Betonrohr  
Eigentum: 1  
Baujahr: 1963  
Wetter : Regen  
Inspekteur: S. Nau  
Maßstab : 1:500

5913223

08:34:52	58.5 BCE XP	gSK5 Rohrende	
08:34:09	56.6 BAJ A	gSK4 Verschobene Verbindung in Längsrichtung (A) - die Rohre sind parallel zur Rohrleitungsachse verschoben Längsverschiebung 15 mm 12 Uhr	
01:02:39	48.0 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
01:02:31	48.0 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:30:47	39.2 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr	
09:30:39	39.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:30:30	39.2 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
07:29:07	31.1 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 10 Uhr	
07:28:57	31.1 BCA B A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	Stutzen OK
00:27:53	28.7 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
00:27:45	28.7 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
07:26:42	21.3 BAJ C	gSK4 Verschobene Verbindung im Winkel (C) - die Rohrachsen sind nicht parallel zur Rohrleitungsachse Winkel der Verschiebung 1 Grad 12 Uhr	
08:26:12	20.7 BAP	gSK1 Hohlraum sichtbar 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:26:02	20.7 BAO	gSK1 Boden sichtbar 2 Uhr	
08:25:42	20.7 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	
08:25:32	20.7 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
01:24:26	17.6 BAH B	gSK2 Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
01:24:18	17.6 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
01:23:52	17.3 BAB B A	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 10 Uhr	
09:22:42	9.8 BCA B A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	Stutzen OK

5913224

SK0 = Sofort  
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel  
SK3 = Gering

SK4 = Intakt  
SK6 = nur TV

max. SK: 1  
Rangfolge: 438

3.2.2026

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Kuchenheim	Straße :	WILLI-GRAF-STRASSE
Haltung:	5913223	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5913223	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5913224	Videoband-Nr.:	1135	Baujahr:	1963
Länge:	58.5	U-Richtung :	gegen	Wetter :	Regen
Datum :	30.08.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5913223		17.5 BAH B A	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 10 Uhr	
09:22:42	9.8	BCA B A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	Stutzen OK
08:20:16	0.9	BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:20:06	0.9	BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:09:37	0.0	BCD XP	gSK5 Rohranfang	

5913224

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	3.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 438	