

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5913224
Schacht-O: 5913224
Schacht-U: 5913225
Länge: 54.5
Datum : 30.08.2023
U.-Grund:

Ort : Kuchenheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1135
U-Richtung : in
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : WILLI-GRAF-STRASSE
Material: B Betonrohr
Eigentum: 1
Baujahr: 1963
Wetter : Regen
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5913224

05:05:04	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang
04:05:44	1.0 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
04:05:56	1.0 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
04:06:18	1.0 BAO	iSK1 Boden sichtbar 10 Uhr
03:07:20	2.1 BAJ A	iSK4 Verschobene Verbindung in Längsrichtung (A) - die Rohre sind parallel zur Rohrleitungsachse verschoben Längsverschiebung 15 mm 12 Uhr
05:09:43	19.6 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
05:09:51	19.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
05:00:48	19.8 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
05:00:57	19.8 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
06:23:38	39.2 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
06:23:48	39.2 BAH B	iSK1 Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 2 Uhr
06:24:07	39.2 BAO	iSK1 Boden sichtbar 2 Uhr
06:14:33	39.3 BAB B A	iSK3 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 2 Uhr
04:06:05	40.5 BAB B A	iSK3 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 10 Uhr
04:05:15	40.7 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
04:05:24	40.7 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
03:16:37	42.3 BAB A C	iSK4 Oberflächenhaarriss, Rissbildung komplex Rissbreite 0,5 mm 11-1 Uhr
03:18:25	54.5 BCE XP	iSK5 Rohrende

5913225

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 1
Rangfolge: 331

3.2.2026

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung