

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-C	Straße :	FRANZ-SESTER-STRASSE
Haltung:	5612163	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5612163	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5612164	Videoband-Nr.:	1138	Baujahr:	1956
Länge:	26.0	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	22.09.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5612163

08:20:11	0.0 BCD XP	ISK5 Rohranfang	
09:20:39	1.8 BCB Z	ISK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr	
09:21:13	4.0 BCB Z	ISK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr	
09:21:38	5.9 BCB Z	ISK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr	
09:22:20	7.5 BBE C	ISK3 Andere Hindernisse anderer Gegenstand liegt in der Rohrsohle (C) Querschnittsminderung 10 Prozent 6 Uhr	
09:23:02	7.9 BCB Z	ISK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr	
09:24:06	15.0 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:24:15	15.0 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:25:00	17.4 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
09:25:09	17.4 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:26:25	24.0 BAB B A	ISK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm - Schadensanfang 12 Uhr	Riss, Kurzliner ganzes Rohr ca. Station 24,00 bis 25,00m
09:26:48	24.8 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
09:26:57	24.8 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:27:05	24.8 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 12 Uhr	
09:28:00	25.4 BAB B A	ISK5 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm - Schadensende 12 Uhr	
09:28:26	26.0 BCE XP	ISK5 Rohrende	

5612164

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	27.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 669	