

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	FRAUENBERGER STRAßE
Haltung:	5415023	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5415023	Durchmesser :	600/600	Eigentum:	1
Schacht-U:	5415028	Videoband-Nr.:	1176	Baujahr:	1967
Länge:	49.4	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	18.09.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5415023

00:23:40	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang
00:24:26	1.0 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
00:24:41	1.0 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr
00:25:36	1.5 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Prozent 7-5 Uhr
04:26:22	5.9 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
04:26:31	5.9 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
04:27:03	5.9 BAF C E	iSK3 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar 3-5 Uhr
00:27:48	9.7 BCA G A	iSK5 Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
00:28:01	9.7 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

04:21:04	39.3 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
04:21:12	39.3 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr
04:32:47	48.2 BAI Z -	iSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Prozent 7-5 Uhr
04:33:22	49.4 BCE XP	iSK5 Rohrende

Stutzen KATE Verpressung

5415028

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	18.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 942	