

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-C	Straße :	NIKOLAUS-OTTO-STRASSE
Haltung:	5612083	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5612083	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5612084	Videoband-Nr.:	1138	Baujahr:	1960
Länge:	40.3	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	25.09.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5612083

1:38:09	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
0:38:31	0.5 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Pro	
3:59:14	2.6 BCA B A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	Stutzen OK
3:00:29	12.3 BCA B A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	Stutzen OK
3:02:08	23.6 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
3:02:16	23.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
3:03:30	27.4 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
3:03:43	27.4 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
05:55	39.2 BAI Z -	iSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Pro	
06:35	40.3 BCE XP	iSK5 Rohrende	

5612084

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	29.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 505	