

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	PETER-SIMONS-STRASSE
Haltung:	5515223	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515223	Durchmesser :	500/500	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515222	Videoband-Nr.:	1190	Baujahr:	1963
Länge:	25.3	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	20.12.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515223

05:01:02	0.0 BCD XP	ISK5 Rohranfang
05:01:18	0.8 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 7-5 Uhr
05:01:43	1.7 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
05:01:51	1.7 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
05:01:58	1.7 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr
08:03:08	8.0 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
08:03:20	8.0 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
08:03:29	8.0 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

05:05:38	24.3 BAI Z -	ISK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 7-5 Uhr
05:06:10	25.3 BCE XP	ISK5 Rohrende

5515222

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	2.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 1076	