

Kanal - TV - Untersuchung

| | | | | | |
|------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Kanalart : | MW-Kanal | Ort : | Hauptsammler-F | Straße : | REINALDSTRASSE |
| Haltung: | 5515044 | Rohrform : | DN Kreis | Material: | B Betonrohr |
| Schacht-O: | 5515044 | Durchmesser : | 300/300 | Eigentum: | 1 |
| Schacht-U: | 5515045 | Videoband-Nr.: | 1190 | Baujahr: | 1963 |
| Länge: | 29.0 | U-Richtung : | in | Wetter : | trocken |
| Datum : | 19.12.2024 | Firma: | kanalprofi | Inspekteur: | S. Nau |
| U.-Grund: | | Bemerkung: | | Maßstab : | 1:500 |



| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| SK0 = Sofort | SK2 = Mangel | SK4 = Intakt | max. SK: 1 | 22.12.2025 |
| SK1 = Gravierend | SK3 = Gering | SK6 = nur TV | Rangfolge: 430 | |