

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal		Ort : Hauptsammler-F		Straße : REINALDSTRASSE	
Haltung: 5515045		Rohrform : DN Kreis		Material: B Betonrohr	
Schacht-O: 5515045		Durchmesser : 300/300		Eigentum: 1	
Schacht-U: 5515046		Videoband-Nr.: 1190		Baujahr: 1963	
Länge: 29.0		U-Richtung : in		Wetter : trocken	
Datum : 19.12.2024		Firma: kanalprofi		Inspekteur: S. Nau	
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab : 1:500	

5515045

0:03:25

0.0 BCD XP iSK5 Rohranfang

1:04:51

6.0 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr

1:04:59

6.0 BAH B iSK2 Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 10 Uhr

1:05:24

6.0 BAO iSK1 Boden sichtbar 2 Uhr

2:36:07

7.7 BCA E A iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

2:36:15

7.7 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr

2:36:45

7.7 BBA B iSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent 10 Uhr

3:28:06

16.3 BCA E A iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

3:28:14

16.3 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr

3:28:23

16.3 BAG iSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 15 Prozent 10 Uhr

2:39:15

17.7 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr

2:39:24

17.7 BAH B iSK2 Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 2 Uhr

16:20:48

23.4 BCA E A iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

16:20:56

23.4 BAH B iSK2 Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 10 Uhr

16:21:52

24.9 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr

16:22:01

24.9 BAH B iSK2 Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 2 Uhr

16:22:20

24.9 BAO iSK1 Boden sichtbar 2 Uhr

16:22:30

24.9 BBA B iSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent 2 Uhr

16:23:07

25.5 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

16:23:16

25.5 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr

16:23:24

25.5 BAG iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 10 Uhr

16:24:04

25.5 BBH A B iSK5 Ungeziefer Ratte (A) in einem Anschluss Anzahl der Tiere 1 Stück

16:24:14

25.5 BBA B iSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent 10 Uhr

16:25:44

29.0 BCE XP iSK5 Rohrende

5515046

SK0 = Sofort

SK2 = Mangel

SK4 = Intakt

max. SK: 1

22.12.2025

SK1 = Gravierend

SK3 = Gering

SK6 = nur TV

Rangfolge: 522