Fotodokumentation des Bohrkernes aus der Kernbohrung KB 1



KB 1/2024

Aufbau

Tiefe	Bezeichnung	Bemerkung
0,00 - 0,02 m	Deckschicht	Geruch unauffällig
0,02 - 0,17 m	Tragschicht incl. Schwarzdeckenbruch	Geruch unauffällig

Fotodokumentation des Bohrkernes aus der Kernbohrung KB 2



KB 2/2024

Aufbau

Tiefe	Bezeichnung	Bemerkung
0,00 - 0,09 m	Deckschicht	Geruch unauffällig
0,09 - 0,20 m	Tragschicht incl. Schwarzdeckenbruch	Geruch unauffällig