

BV: *Stolberg, Willy-Brandt-Platz*
Probenahmeprotokoll Nr.

A. Allgemeine Angaben

Anschriften

1	Veranlasser / Auftraggeber: Ingenieurbüro Gell und Partner	Betreiber/Betrieb:
2	Landkreis / Ort / Straße: Stolberg, Willy-Brandt-Platz	Objekt / Lage:

3 Grund der Probenahme: **Deklarationsanalyse zur Abklärung der Entsorgungswege**

4 Probenahmetag / Uhrzeit: 14.02.2018 / 8:30 – 16:00 Uhr

5 Probenehmer / Dienststelle / Firma: **Geoservice Soltenborn GmbH**

6 Anwesende Personen: Bastian Miß

7 Herkunft des Abfalls (Anschrift): gestörte Bodenproben aus Schlitzsonden (Willy-Brandt-Platz)

8 Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: Schwermetalle, PAK

9 Untersuchungsstelle: siehe 2

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

10 Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Boden (anthropogen und geogen) im Untergrund

11 Gesamtvolumen / Form der Lagerung: *30x 720 mL (Glas)*

12 Lagerungsdauer: ✓

13 Einflüsse auf das Abfallmaterial (z.B. Witterung, Niederschläge): ✓

14 Probenahmegerät und -material: **Rammkernsondierung Durchmesser 60/50/40 mm**

15 Probenahmeverfahren: **Einzelprobenahme aus der Schlitzsonde in Gläsern zu je 720ml Fassungsvermögen**.....

16 Anzahl der Einzelproben: 30 Mischproben: Sammelproben:

Sonderproben (Beschreibung): 3 x Schwarzdeckenkerne und 1 x Betonkerne

17 Anzahl der Einzelproben je Mischprobe:.....

18 Probenvorbereitungsschnitte:

19 Probentransport und -lagerung: kühl und dunkel in 720 mL Facettengläsern.....


Kühlung (evtl. Kühltemperatur):.....

20 Vor-Ort-Untersuchung:

21 Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen:.....

22 Topographische Karte als Anhang? ja ☐ nein ☒ Hochwert: Rechtswert:

23 Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u.s.w.):



24 Ort: Aachen Unterschriften(en): Probenehmer: 

Datum: 15.02.18 Anwesende / Zeugen: 