



Nr	Bezeichnung	Aufschluss	Tiefe	Datum	Projekt	Nummer	Rechtsw	Hochw
A	RKS1 (3208)	Kleinbohrung	2	25.04.2001	AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg	A1	304187	5623843
B	RKS2 (3209)	Kleinbohrung	2	25.04.2001	AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg	A1	304201	5623849
C	RKS3 (3210)	Kleinbohrung	2	25.04.2001	AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg	A1	304196	5623863
D	RKS4 (3211)	Kleinbohrung	2	25.04.2001	AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg	A1	304183	5623857
E	RKS5 (3212)	Kleinbohrung	3	25.04.2001	AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg	A1	304178	5623871
F	RKS6 (3213)	Kleinbohrung	2	25.04.2001	AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg	A1	304189	5623877
G	RKS7 (3214)	Kleinbohrung	3	25.04.2001	AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg	A1	304181	5623890
H	RKS8 (3215)	Kleinbohrung	3	25.04.2001	AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg	A1	304172	5623883

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anhang :

Bericht :

Projektnr.: A1

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304187

Hoch: 5623843

Gelände: 280,01

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. RKS1 (3208)

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001

Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,20	a) Schluff, schwach kiesig, schwach sandig							
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f)	g) Mutterboden	h)	i)				
1,00	a) Ton, stark steinig					B	P2	1,00
	b) Tonstein							
	c)	d)	e) ocker					
	f)	g) Verwitterungslehm	h)	i)				
2,00	a) Tonstein							
	b)							
	c)	d)	e) hellgrün					
	f)	g) Devon, verwittert	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anhang :

Bericht :

Projektnr.: A1

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304201

Hoch: 5623849

Gelände: 279,66

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. **RKS2 (3209)**

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001

Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,30	a) Schluff							
	b)							
	c)	d)	e) braun					
	f)	g) Mutterboden	h)	i)				
2,00	a) Ton und Tonstein							
	b) Schluffstein							
	c)	d)	e) ocker, braun					
	f)	g) Devon, verwittert	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anhang :

Bericht :

Projektnr.: A1

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304196

Hoch: 5623863

Gelände: 279,28

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. **RKS3 (3210)**

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001

Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,40	a) Schluff, steinig					B	P7	0,40
	b) Kalkstein, humos							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
2,00	a) Ton, steinig							
	b) Tonstein, Schluffstein							
	c)	d)	e) ocker					
	f)	g) Verwitterungslehm	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anhang :

Bericht :

Projektnr.: A1

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304183

Hoch: 5623857

Gelände: 279,19

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. **RKS4 (3211)**

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001

Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,40	a) Schluff							
	b) Ziegelreste, Schlacke							
	c)	d)	e) braun, rot					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
2,00	a) Ton, steinig							
	b) Tonstein, Schluffstein							
	c)	d)	e) gelbbraun, ocker					
	f)	g) Verwitterungslehm	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anhang :

Bericht :

Projektnr.: A1

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304178

Hoch: 5623871

Gelände: 278,81

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. **RKS5 (3212)**

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001

Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,60	a) Schluff					B	P13/1 4	1,00
	b) Ziegelreste, Kalkstein							
	c)	d)	e) beige					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
1,00	a) Schluff, schwach feinsandig							
	b)							
	c)	d)	e) ockerbeige					
	f)	g) Lösslehm	h)	i)				
2,00	a) Schluff, steinig							
	b) Tonstein							
	c)	d)	e) ockerbeige					
	f)	g) Verwitterungslehm	h)	i)				
3,00	a) Ton							
	b)							
	c)	d)	e) beige, gelb					
	f)	g) Verwitterungslehm	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anhang :

Bericht :

Projektnr.: A1

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304189

Hoch: 5623877

Gelände: 278,81

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. **RKS6 (3213)**

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001

Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,60	a) Schluff							
	b) Ziegelreste							
	c)	d)	e) braun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
1,00	a) Schluff, kiesig							
	b)							
	c)	d)	e) hellbraun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
2,00	a) Ton							
	b)							
	c)	d)	e) beige					
	f)	g) Verwitterungslehm	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anhang :

Bericht :

Projektnr.: A1

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304181

Hoch: 5623890

Gelände: 278,04

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. **RKS7 (3214)**

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001

Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
1,00	a) Schluff, schwach kiesig					B	P20	1,00
	b)							
	c)	d)	e) hellbraun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
3,00	a) Ton							
	b)							
	c)	d)	e) ockerweiß					
	f)	g) Verwitterungslehm	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anhang :

Bericht :

Projektnr.: A1

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304172

Hoch: 5623883

Gelände: 278,71

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. **RKS8 (3215)**

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001

Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,40	a) Mutterboden und Schluff							
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
0,90	a) Schluff							
	b) Beton, Ziegelreste, Quarzit							
	c)	d)	e) gelbbraun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
2,00	a) Ton, schwach steinig							
	b) Tonstein, Schluffstein							
	c)	d)	e) hellgelb					
	f)	g) Verwitterungslehm	h)	i)				
3,00	a) Ton, steinig							
	b) Tonstein, Schluffstein							
	c)	d)	e) hellgelb					
	f)	g) Verwitterungslehm	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304187

Hoch: 5623843


Gelände: 280,01

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. RKS1 (3208)

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001



Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304201

Hoch: 5623849

Gelände: 279,66

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. RKS2 (3209)

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001

Höhenmaßstab 1:10

0

0,00 m.u. Ansatzhöhe= 279,66 m über NN

Schluff, braun, Mutterboden

0,30

Ton und Tonstein, ocker, braun, Schluffstein, Devon, verwittert

2

2,00

Ende der Bohrung

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304196

Ort: Essiger Straße, Stolberg


Hoch: 5623863

Gelände: 279,28

Bohrung Nr. **RKS3 (3210)**

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001



Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304183

Ort: Essiger Straße, Stolberg


Hoch: 5623857

Gelände: 279,19

Bohrung Nr. **RKS4 (3211)**

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001



Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304178

Ort: Essiger Straße, Stolberg


Hoch: 5623871

Gelände: 278,81

Bohrung Nr. **RKS5 (3212)**

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001



Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304189

Ort: Essiger Straße, Stolberg


Hoch: 5623877

Gelände: 278,81

Bohrung Nr. RKS6 (3213)

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001



Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304181

Hoch: 5623890


Gelände: 278,04

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. **RKS7 (3214)**

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001



Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304172

Hoch: 5623883


Gelände: 278,71

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bohrung Nr. RKS8 (3215)

Blatt 5203

Datum: 25.04.2001



Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304187

Hoch: 5623843

Gelände: 280,01

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Bezeichnung RKS1 (3208)

Archivnummer 3208

Datum: 25.04.2001

Parameter	Einheit	Methode	P2 0,20-1,00					
Originalsubstanz								
Summenparameter								
EOX	mg/kg	unbekannt	< 1					
KW (IR)	mg/kg	ISO TR 11046 (IR)	17					
PAK (EPA)	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Schwermetalle								
Arsen	mg/kg	unbekannt	< 5					
Blei	mg/kg	unbekannt	201					
Cadmium	mg/kg	unbekannt	1,62					
Chrom	mg/kg	unbekannt	27					
Kupfer	mg/kg	unbekannt	20,4					
Nickel	mg/kg	unbekannt	64,9					
Quecksilber	mg/kg	unbekannt	< 0,2					
Zink	mg/kg	unbekannt	598					
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe								
Naphthalin	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Acenaphthylen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Acenaphthen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Fluoren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Phenanthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Anthracen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Fluoranthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Pyren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benz(a)anthracen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Chrysen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(a)pyren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Indeno(123cd)pyren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(ghi)perylene	mg/kg	unbekannt	< 0,1					

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304196

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Hoch: 5623863

Gelände: 279,28

Bezeichnung RKS3 (3210)

Archivnummer 3210

Datum: 25.04.2001

Parameter	Einheit	Methode	P7 0,00-0,40					
Originalsubstanz								
Summenparameter								
EOX	mg/kg	unbekannt	< 1					
KW (IR)	mg/kg	ISO TR 11046 (IR)	17					
PAK (EPA)	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Schwermetalle								
Arsen	mg/kg	unbekannt	< 5					
Blei	mg/kg	unbekannt	1149					
Cadmium	mg/kg	unbekannt	23					
Chrom	mg/kg	unbekannt	16,6					
Kupfer	mg/kg	unbekannt	21,5					
Nickel	mg/kg	unbekannt	23,4					
Quecksilber	mg/kg	unbekannt	< 0,2					
Zink	mg/kg	unbekannt	3989					
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe								
Naphthalin	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Acenaphthylen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Acenaphthen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Fluoren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Phenanthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Anthracen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Fluoranthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Pyren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benz(a)anthracen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Chrysen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(a)pyren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Indeno(123cd)pyren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(ghi)perylene	mg/kg	unbekannt	< 0,1					

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304178

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Hoch: 5623871

Gelände: 278,81

Bezeichnung RKS5 (3212)

Archivnummer 3212

Datum: 25.04.2001

Parameter	Einheit	Methode	P13/14 0,00-1,00					
Originalsubstanz								
Summenparameter								
EOX	mg/kg	unbekannt	< 1					
KW (IR)	mg/kg	ISO TR 11046 (IR)	15					
PAK (EPA)	mg/kg	unbekannt	2,7					
Schwermetalle								
Arsen	mg/kg	unbekannt	< 5					
Blei	mg/kg	unbekannt	599					
Cadmium	mg/kg	unbekannt	2,8					
Chrom	mg/kg	unbekannt	18					
Kupfer	mg/kg	unbekannt	14,2					
Nickel	mg/kg	unbekannt	30,4					
Quecksilber	mg/kg	unbekannt	< 0,2					
Zink	mg/kg	unbekannt	974					
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe								
Naphthalin	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Acenaphthylen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Acenaphthen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Fluoren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Phenanthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Anthracen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Fluoranthren	mg/kg	unbekannt	0,9					
Pyren	mg/kg	unbekannt	0,9					
Benz(a)anthracen	mg/kg	unbekannt	0,4					
Chrysen	mg/kg	unbekannt	0,5					
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(a)pyren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Indeno(123cd)pyren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(ghi)perylene	mg/kg	unbekannt	< 0,1					

Projekt: AUP Kreis Aachen, Essiger Straße, Stolberg

Rechts: 304181

Ort: Essiger Straße, Stolberg

Hoch: 5623890

Gelände: 278,04

Bezeichnung RKS7 (3214)

Archivnummer 3214

Datum: 25.04.2001

Parameter	Einheit	Methode	P20 0,00-1,00					
Originalsubstanz								
Summenparameter								
EOX	mg/kg	unbekannt	< 1					
KW (IR)	mg/kg	ISO TR 11046 (IR)	18					
PAK (EPA)	mg/kg	unbekannt	0,7					
Schwermetalle								
Arsen	mg/kg	unbekannt	< 5					
Blei	mg/kg	unbekannt	749					
Cadmium	mg/kg	unbekannt	5,37					
Chrom	mg/kg	unbekannt	20,3					
Kupfer	mg/kg	unbekannt	20,2					
Nickel	mg/kg	unbekannt	37,3					
Quecksilber	mg/kg	unbekannt	0,23					
Zink	mg/kg	unbekannt	1424					
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe								
Naphthalin	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Acenaphthylen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Acenaphthen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Fluoren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Phenanthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Anthracen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Fluoranthren	mg/kg	unbekannt	0,3					
Pyren	mg/kg	unbekannt	0,4					
Benz(a)anthracen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Chrysen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(a)pyren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Indeno(123cd)pyren	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	unbekannt	< 0,1					
Benzo(ghi)perylene	mg/kg	unbekannt	< 0,1					